

pentru:

Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, și
modelele Mitsubishi



RO

Garnitură ulei arbore cotit

Problemă

Scurgere de ulei după înlocuirea garniturii arborelui cotit.

Cauză

La instalarea acestei garnituri sensibile, buza garniturii se deteriorează ușor iar etanșarea nu funcționează corect.

Soluție

Garnitura de arbore cotit febi 38238 este livrată cu un adaptor special de instalare. Acest adaptor este furnizat pentru a evita deteriorarea garniturii în timpul instalării.

Pentru mai multe informații tehnice, vă rugăm vizitați: partsfinder.bilsteingroup.com