



# febi 44945

**Applicabile a:**

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen,  
Mitsubishi, Vari modelli  
Motori 1.9 & 2.0 TDi



IT



## Corpo farfallato

### Problema

Spia di gestione del motore accesa, scarso rendimento, aumento temperatura del motore e / o tentennamento del motore durante lo spegnimento. Vengono registrati i codici errore relativi al corpo farfallato, al flap del collettore aspirazione e motorino ventola raffreddamento motore.

### Causa

Questi sintomi possono essere causati da un eccessivo accumulo di depositi carboniosi, guasto ai componenti di azionamento del corpo farfallato o piastra dell'acceleratore bloccata. Il risultato è anche un fusibile bruciato che protegge entrambi, ventola di raffreddamento e circuiti del corpo farfallato.

### Soluzione

Controllare e ripristinare tutti i circuiti relativi al componente difettoso per poi sostituire il corpo farfallato.

Per ulteriori informazioni tecniche visita: [partsfinder.bilsteingroup.com](https://partsfinder.bilsteingroup.com)