INFO

UA Увага!

Для забезпечення правильної роботи та тривалого строку служби цієї запчастини необхідно перевірити стан охолоджуючої рідини двигуна на наявність забруднень і, за потреби, замінити її.

Щоб отримати більше технічної інформації, будь ласка, відвідайте **partsfinder.bilsteingroup.com**

BGI 300214 | Technical data can be subject to change | 09/2026

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com