PROTIPS

febi 47197, 48897, 81368, 81369

Подходит для:
Volkswagen, Audi, SEAT,
Skoda различных моделей

RU

Пробка сливного отверстия и специальный инструмент

Проблема

Пластиковые пробки для слива масла следует всегда заменять, а для их снятия и установки требуется специальный инструмент.

Причина

Проблема возникла вследствие чрезмерной затяжки металлических пробок для слива масла, срыва резьбы и последующей утечки масла.

Решение

Пластиковые пробки картера были введены в ассортимент автомобилей Volkswagen, Audi, SEAT и Skoda. Поскольку пробки изготовлены из пластика, необходимо использовать правильный инструмент во избежание их повреждения.

При повороте пробки щелчок свидетельствует о правильной фиксации. Зуб на пробке и выемка на поверхности поддона обеспечивают фиксацию пробки в правильном положении. Поэтому возможность чрезмерной затяжки пробки исключается.

Специальный съемник доступен отдельно (febi 81368) или в составе набора (81369).

Больше технической информации вы найдете в онлайн-каталоге **partsfinder.bilsteingroup.com**

Technical data are subject to change | June 19

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com