


febiEXAKT



محمل عامود الإمتصاص



febi Nr. 22500

رقم مقارنة 1Ko 412331 B

مناسب لـ

Audi A3/Sportback (رقم مقارنة 1K0 412 331 B)

Seat Altea و Toledo (رقم مقارنة 1K0 412 331 B)

Skoda Octavia (رقم مقارنة 1K0 412 331 B)

VW Caddy و Golf 5/Plus و Touran (رقم مقارنة 1K0 412 331 B)

<< مشكلة:

الهدر والصرير في المحور الامامي حتى في القطع الأصلية من VW.

<< سبب:

نتيجة التصنيع المعيب واستخدام المواد السيئة يؤدي الى حدوث المشاكل. عادة ما ينفصل الالتصاق بين المعدن والمطاط (1) وذلك بسبب ضعف المعالجة (الفلكنة).

فبالتالي تكون النتيجة هي كثرة التآكل.


<< حل:

تتصح شركة febi bilstein باستخدام محمل عامود الإمتصاص febi 22500 (رقم مقارنة 1K0 412 331 B).

السمات الخاصة لمحمل عامود الإمتصاص من febi هي أنه تم استخدام مواد عالية الجودة وتم تصنيعها بشكل متقن. المواد والتصنيع تتلاقى مع متطلبات الجهة الصانعة للسيارة (2). يتميز محمل عامود الإمتصاص من febi بخاصية المتانة والعمر الطويل.

<< إحتراس:

يجب إستبدال المحمل (febi 22498) أيضا الى جانب محمل عامود الإمتصاص من febi كل شيء بمتناول اليد: يحتوي طقم التصليح febi 22502 على جميع المكونات التي ينبغي إستبدالها بمحمل عامود الإمتصاص (22500) و المحمل (22498).



febi Nr. 22500

رقم مقارنة 1K0 412 331 B



طقم التصليح

febi Nr. 22502