



febiEXAKT



بكرة الشد



مناسب لـ

(F 243 109 074 مقارنة رقم) Audi A6/avant/quattro
(F 243 109 074 مقارنة رقم) VW Transporter (T4)/syncro
(F 243 109 074 مقارنة رقم) VW LT

<< مشكلة:

بكرة الشد تتحل ذاتيا.

<< سبب:

البرغي المحدد من الجهة الصانعة للسيارة يمكن أن ينحل ذاتيا. فبكرة الشد تكون غير ثابتة بشكل محكم ويمكن (في الحالات القصوى) أن تتسبب بأضرار قوية في المحرك.

<< حل:

febi bilstein تقدم البديل الآمن!

في بكرات الشد من febi 14732 و 11559 و 11560 توفر febi ابتداء من الآن برغي خاص مزود بوسيلة تأمين دقيقة مغلقة. عن طريق وسيلة التأمين بالبرغي تكون بكرة الشد مركبة بطريقة ثابتة الآن بشكل كافي ولا يمكن بعد ذلك أن تتحل ذاتيا بوقت مبكر نتيجة العزم العالي. يتم بذلك تجنب الشكاوي وتلفيات المحرك.

<< إحتراس:

يبلغ عزم شد الدوران لبرغي febi الخاص ٢٠ ± ١,٥ نيوتن متر.



رقم مقارنة 074 109 243 F



مثلا febi Nr. 11559
رقم مقارنة 074 109 243 F