



febiEXAKT



Španer

odgovara za

Audi A6/avant/quattro (uporedni br. 074 109 243 F)

VW Transporter (T4)/syncro (uporedni br. 074 109 243 F)

VW LT (uporedni br. 074 109 243 F)



>> PROBLEM:

Španer popušta i ispada.

>> UZROK:

Vijak preporučan od strane proizvođača vozila može popustiti i ispasti. Usled toga španer više nije dovoljno pričvršćen, što u ekstremnim slučajevima može dovesti i do oštećenja motora.

>> REŠENJE:

febi bilstein nudi sigurno rešenje!

Uz španere febi 14732, 11559 i 11560 febi isporučuje i poseban vijak koji ima sloj specijalnog sredstva koje omogućava da španer bude što duže fiksiran. Ovim se ujedno sprečavaju i oštećenja motora kao i reklamacije korisnika.

>> VAŽNO:

Moment pritezanja febi vijka je $20 \pm 1,5$ NM.



uporedni br. 074 109 243 F



z.B. febi br. 11559
uporedni br. 074 109 243 F