



# febiEXAKT



## Натяжитель цепи

### febi № 21275

Ср. № 11 31 7 567 680

ПОДХОДИТ ДЛЯ

**BMW E87 116i с**

**двигателями N45 115 PS / 85 KW**



### >> ПРОБЛЕМА:

Цепь ГРМ прыгает, хотя все компоненты установлены должным образом. Прыгающая цепь ГРМ может быть причиной неравномерной работы двигателя, а также может привести к его полной поломке. Это касается всех автомобилей, произведенных с марта 2004 по август 2007 года.

### >> ПРИЧИНА:

У первоначальной версии натяжителя цепи (ср. № 11 31 1 439 851) отверстие большего диаметра находится над резьбой (рис. 1). Производитель устанавливал такую версию натяжителя на вышеперечисленные автомобили. Из-за этого при определенных нагрузках цепь ГРМ может перескакивать. В худшем случае клапаны соприкасаются с поршнями, что приводит к поломке двигателя. Натяжитель цепи в таком исполнении был заменен производителем автомобилей и больше не используется.

### >> РЕШЕНИЕ:

febi рекомендует использовать исключительно актуальную версию натяжителя цепи febi 21275 (ср. № 11 31 7 567 680). У этого натяжителя маленькое отверстие под шляпкой (рис. 2). В результате это гарантирует безупречную работу цепи в любых условиях и предотвращает ее перескакивание.

### >> ВНИМАНИЕ:

На рынке автозапчастей часто предлагается старое исполнение натяжителя цепи. Также можно встретить и новую версию, которая, однако, не содержит необходимого уплотнительное кольцо.



febi № 21275