

Необходимо проверить уровень масла в 5-ступенчатой автоматической КПП Mercedes-Benz (722.6)? Нет проблем!

После замены масла в автоматической КПП или при наличии подозрения на его утечку необходимо проверить уровень масла. Наличие маслощупа для коробки передач в автомобиле не предусмотрено.

febi bilstein предлагает решение проблемы! Маслощуп для автоматической КПП

Маслозаливная трубка находится в моторном отсеке (рис. 1). Колпачок трубки зафиксирован от непреднамеренного открытия. Перед началом измерения отломите подходящим инструментом пластину предохранительного штифта (рис. 2), после чего удалите предохранительный штифт и снимите колпачок с маслозаливной трубки (рис. 3).



Внимание!

Для проверки уровня масла введите щуп до упора в маслозаливную трубку. Так как вышеуказанная АКПП устанавливается на различных автомобилях, длина маслозаливной трубки может отличаться. Поэтому, после того как щуп достиг дна коробки, часть маслощупа может выглядывать наружу (рис. 4).



После проверки уровня масла маслощуп необходимо достать! Колпачок можно снова зафиксировать с помощью нового предохранительного штифта (febi 44204).

Подпишитесь на официальную рассылку новостей от febi bilstein и получайте самую актуальную техническую информацию автоматически на E-Mail! Подробности на сайте www.febi.com

Спрашивайте своего партнера о запасных частях компании febi bilstein!

Весь ассортимент Вы найдете на сайте: www.febi-parts.com

Маслощуп для АКПП
febi № 38023
Сравн. № 140 589 15 21



подходит для:
5-ступенчатой автоматической
КПП Mercedes-Benz 722.6



febi № 44204

