

Technical Bulletin

Chevrolet/Daewoo Aveo, Cruze, Kalos, Lacetti, Tacuma, Espero, Lanos, Nexia, Nubira

-Koraci za ugradnju natezača pogonskog remena

Primjenjive reference: ADG07636

Aplikacije: Chevrolet/Daewoo Aveo, Cruze, Kalos, Lacetti, Tacuma, Espero, Lanos, Nexia, Nubira 1.4, 1.5, 1.6 1995>

Datum izdavanja: 09/2010

Identificirali smo potencijalni problem prilikom ugradnje dijela broj ADG07636 natezača pogonskog remena. Iz naših pregleda ADG07636 natezači koji su vraćeni kroz proces jamstva, očigledno je da propust u praćenju pravilne procedure za podešavanje natezača može dovesti do prernog defekta sklopa natezača i mogućeg katastrofnog oštećenja motora.

Kod reklamacija koje se odnose na defekt natezača, jasno je iz dokaznog materijala za kućište i indikatore natezača da su neki tehničari koristili alat da ili drže ili podešavaju zatezanje sklopa natezača. Svo zatezanje mora se uraditi samo podešavanjem sklopa pumpe za vodu.

Važni koraci za ugradnju:

- Pošto se ugrade pogonski remeni sklop natezača, da biste postigli pravilno prilagođavanje okrenite pumpu za vodu u smjeru kretanja kazaljki na satu sa odgovarajućim alatom dok se indikator natezača ne poravna sa urezom na nosaču natezača.
- Pošto se indikator poravna, zategnite matice pumpe za vodu, tako da se fiksira na svom mjestu.
- Okrenite radilicu dva puna kruga zatim olabavite matice pumpe za vodu.
- Okrenite ponovo pumpu za vodu dok se indikator natezača ne poravnava sa odgovarajućim indikatorom na nosaču natezača.
- Na kraju ponovo zategnjte matice pumpe za vodu.



Nemojte unositi ni u jednom trenutku nikakav alat u sklop natezača ni za držanje ni za podešavanje remenice natezača. Ukoliko bi to uradili moglo bi doći do prernog defekta sklopa natezača i sve takve reklamacije u jamstvu će biti odbačene.

Disclaimer: Sva tehnička uputstva su napravljena sa najboljom namjerom. Ferdinand Bilstein UK Ltd. Uvijek preporučuje da se održavanje i popravci vozila obave od strane obučenih servisera, koristeći odgovarajuće alete i na siguran način u radioničkim uvjetima. Ferdinand Bilstein UK Ltd. i naši suradnici ne mogu se smatrati odgovornim za ispravnost ili nerazumijevanje gore navedenih tehničkih savjeta. Prikazane slike su samo za ilustraciju i ne moraju predstavljati proizvode za vozila koja su u opisu.