

Technical Bulletin

Chevrolet/Daewoo Aveo, Cruze, Kalos, Lacetti, Tacuma, Espero, Lanos, Nexia, Nubira

-Koraci za ugradnju zatezača pogonskog kaiša

Primenljive reference: ADG07636, ADG073760, ADG07324, ADG073762

Aplikacije: Chevrolet/Daewoo Aveo, Cruze, Kalos, Lacetti, Tacuma, Espero, Lanos, Nexia, Nubira 1.4, 1.5, 1.6 1995>

Datum izdavanja: 09/2010

Identifikovali smo potencijalni problem prilikom ugradnje dela broj ADG07636 zatezača pogonskog kaiša. Iz naših pregleda ADG07636 zatezača koji su vraćeni kroz proces garancije, očigledno je da propust u praćenju pravilne procedure za podešavanje zatezača može da dovede do preranog defekta sklopa zatezača i moguće katastrofalno oštećenje motora.

Kod reklamacija koje se odnose na defekt zatezača, jasno je iz dokaznog materijala za kućište i indikatore zatezača da su neki tehničari koristili alat da ili drže ili podešavaju zatezanje sklopa zatezača. Svo zatezanje se mora uraditi samo podešavanjem sklopa pumpe za vodu.

Važni koraci za ugradnju:

- Pošto se ugrade pogonski kaiš i sklop zatezača, da biste postigli pravilno podešavanje okrenite pumpu za vodu u smeru kretanja kazaljki na satu sa odgovarajućim alatom dok se indikator zatezača ne poravna sa urezom na nosaču zatezača.
- Pošto se indikator poravna, zategnite zavrtnje pumpe za vodu, tako da se fiksira na svom mestu.
- Okrenite radilicu dva puna kruga zatim olabavite zavrtnje pumpe za vodu.
- Okrenite radilicu dva puna kruga zatim olabavite zavrtnje pumpe za vodu.
- Na kraju ponovo zategnjite zavrtnje pumpe za vodu.



Nemojte da unosite ni u jednom trenutku nikakav alat u sklop zatezača ni za držanje ni za podešavanje remenice zatezača. Ukoliko biste to uradili moglo bi doći do preranog defekta sklopa zatezača i sve takve reklamacije u garanciji će biti odbačene.