


Applicabile a:  
Mercedes-Benz Trucks Actros II + III

OE Nr. 001 821 69 60



IT

## Resistore per soffiante interno

Per consentire il funzionamento del soffiante interno in diversi stadi, è necessaria una resistenza in serie. A seconda del livello di potenza del ventilatore selezionato, viene collegata alla linea una resistenza elettrica diversa con un valore di resistenza corrispondente.

I possibili segnali di un difetto del resistore possono essere il fatto che il ventilatore può funzionare solo in uno o pochi stadi di potenza, mentre gli altri stadi non sono più disponibili. In molti veicoli moderni, la resistenza in serie del soffiante è progettata come un componente incapsulato in modo permanente, per cui la riparazione non è pratica e la sostituzione del componente è necessaria. Durante il funzionamento della ventola interna possono verificarsi malfunzionamenti anche se la resistenza in serie non è difettosa.

La causa può essere rappresentata da altri componenti elettrici, come interruttori, cavi o lo stesso motore del ventilatore. Per questo motivo, febi offre non solo la resistenza di soffiaggio per i veicoli Mercedes-Benz Actros II + III, ma anche le ventole interne febi 43775 e febi 104768, a seconda della configurazione del veicolo.



febi 43775  
Ventola interna con motore  
Applicabile a Actros II+III  
OE Nr.. 003 830 05 08



febi 104768  
Ventola interna con motore  
Applicabile a Actros II+III  
Oe Nr. 002 830 84 08

Trovi la gamma completa per ricambi elettrici su: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)