



febi 27876

Aplicações:

Golf, Eos, Caddy, Passat, Tiguan, Touran, Fox, Polo, Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi TT, Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo, Fabia, Octavia, Roomster

Referência OE N 909 548 02 S1



PT

A solução simples!

As peças corretas que irão ajudar a proceder com uma reparação profissional do eixo dianteiro!

Na maioria das vezes, ao reparar o eixo dianteiro, o amortecedor tem de ser separado da manga de eixo. Para tal, será necessário remover as porcas e os parafusos de fixação. Frequentemente, as porcas e os parafusos de fixação estão demasiado apertados, podendo ficar bloqueados ou corroídos. Desta forma, a remoção pode ser mais prolongada. Reutilizar porcas e parafusos antigos torna mais difícil a desmontagem no futuro.

A febi recomenda a substituição das porcas e parafusos originais por versões novas de forma a assegurar uma reparação profissional, utilizando componentes de qualidade equivalente OE da febi.

Para ajudar na remoção, a febi recomenda a utilização das ferramentas KLANN KL-0101-1 e KL-0101-2.

A febi oferece as fixações corretas para vários tipos de veículo.



KL-0101-1



KL-0101-2

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com