

# febi 32682



**Pour les marques de véhicules:**

- Citroën C1 1.0 (ref. n° 1201.L3, 1201.J0)
- Daihatsu Cuore VII 1.0 / Sirion 1.0 (ref. n° 16100-80001)
- Peugeot 107 1.0 (ref. n° 1201.L3, 1201.J0)
- Subaru Justy 1.0 (ref. n° 16100-80003)
- Toyota Aygo 1.0 / Yaris 1.0 (ref. n° 16100-09530)



## Pompe à eau

FR

**Probleme**

Fuite de la pompe à eau.

**Cause**

La pompe à eau proposée à l'origine peut engendrer un problème de fuite sur les véhicules cités ci-dessus. En effet, cette pièce est composée d'une tôle d'acier perforée pouvant causer des dommages significatifs sur le moteur.

**Solution**


febi vous recommande l'utilisation de la pompe à eau febi n° 32682. Cette pièce est composée d'aluminium permettant d'avoir une pompe plus résistante aux fuites. febi vous propose une solution complète en vous fournissant un kit (boulons et autres composants).

**Aide au montage**

Lorsque vous changez une pompe à eau avec la nouvelle référence 32682, assurez-vous d'utiliser les boulons fournis dans le kit. Le diamètre des boulons est de 28mm. Les informations de montage constructeur doivent toujours être suivies.

**Attention**

Les anciennes et nouvelles références sont toujours disponibles sur le marché de la Rechange Indépendante. Cependant, la nouvelle version disponible à l'origine ne contient pas de boulons.



1. ANCIENNE



NEUVE - febi 32682