



# febi 36542

مناسب لجميع سيارات Mercedes-Benz ذات 5  
تتشبيقات المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.



رقم مقارنة 140 270 11 61 S1



febi 36542

AR

## مجموعة كهربائية مع قابس ناقل الحركة الكهربائي



### إحتراس!

قم بتجديد القابس أيضا عند تغيير المجموعة الكهربائية  
دائما. فخلافاً ذلك ستكون التسربات بمخرج  
المجموعة الكهربائية محتملة. نتيجة التأثير الشعري  
يمكن أن يصل الزيت عن طريق شجرة الكابلات  
الى جهاز التحكم بناقل الحركة ويؤدي بذلك الى التسبب  
بالتلفيات.

### مشكلة

التراكمات في زيت ناقل الحركة الأوتوماتيكي بإنسداد  
مستشعرات المجموعة الكهربائية. ونتيجة هذا سيحدث  
خلل في عملية التشبيق لناقل الحركة.

### حل

فلهذا السبب تقدم febi مجموعة febi 36542 الكاملة  
التي تحتوي الى جانب مجموعة febi 32342  
الكهربائية أيضا قابس ناقل الحركة الكهربائي febi  
36332. تنتج هذه المجموعة عملية إصلاح مهنية متقنة  
وتحول دون الشكاوي الممكنة. هذا يوفر على العملاء  
زيارة ورش التصليح والوقت والمال!



febi 32342



febi 36332

بالطبع يمكن الحصول على المجموعة الكهربائية  
والقابس من febi بشكل منفصل أيضا.