



# febi 36542

adattabile per:  
tutti i cambi automatici a 5 marce Mercedes



ref. comp. 140 270 11 61 S1



febi 36542

IT



## Kit elettrico con spinotto (plug) per cambio elettrico

### Problema

A causa di depositi nell'olio per cambio automatico i sensori del kit elettrico si incollano. Ne deriva che il cambio automatico non si aziona quando dovrebbe.

### Soluzione

Per questa ragione febi fornisce il kit 36542, comprensivo di spina febi 36332 e kit elettrico febi 32342. Questa combinazione facilita la riparazione professionale e previene possibili reclami da parte dei vostri clienti.

### Attenzione!

Utilizzate sempre una nuova spina ogni volta che sostituite il kit elettrico in maniera da ripristinare il corretto isolamento elettrico e evitare pericolose infiltrazioni d'olio che danneggerebbero irreparabilmente la centralina.



febi 32342



febi 36332

**Naturalmente febi fornisce il kit elettrico e la spina anche singolarmente.**