

febi 36542



Aplicações:

Mercedes-Benz
caixa automática 5 velocidades

Referência OE 140 270 11 61 S1



febi 36542

PT

Kit elétrico para unidade de comando da transmissão automática



PROBLEMA

Os sensores da placa condutora ficam bloqueados devido a depósitos do óleo de transmissão. O resultado é o mau funcionamento da caixa, ocorrendo falhas durante a engrenagem das velocidades.

SOLUÇÃO

Por esta razão, a febi fornece o kit completo 36542 que inclui tanto a placa condutora 32342 como também a ficha para a unidade de comando da transmissão automática 36332. Este kit permite uma reparação profissional e evita possíveis reclamações. Isto torna-se numa solução económica e eficiente para a oficina e para o cliente.

ATENÇÃO!

Substitua sempre a ficha ao mesmo tempo que substitui a placa condutora. Caso contrário, podem ocorrer fugas na saída da placa condutora. Como resultado, o óleo infiltra-se na ficha e pode, desta forma, entrar na unidade de comando de transmissão automática através da ligação elétrica e levar a danos na unidade.



febi 32342



febi 36332

A febi oferece ainda a placa condutora e a ficha para a unidade de comando separadamente.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com