



febi 38023

Disponibil pentru modelele:

Mercedes-Benz cu cutie de viteze
automata cu 5 viteze, tip 722.6



Cod original echivalent 140 589 15 21




RO

Trebuie sa verificati nivelul uleiului
dintr-o cutie de viteze automata,
Mercedes-Benz, cu 5 viteze (tip 722.6)?
Nicio problema!

febi are solutia! Joja de ulei pentru cutii
de viteze automate

Nivelul uleiului dintr-o cutie de viteze automata trebuie verificat dupa un schimb de ulei sau atunci cand este suspectata o pierdere de ulei. Fabricantul cutiei de viteze nu furnizeaza joja de ulei.

Tubul pentru joja de ulei a transmisiei se afla in compartimentul motor (Fig. 1). Capacul tubului are prevazuta o siguranta ce impiedica iesirea accidentala a acestuia din tub. Partea superioara, vizibila a sigurantei trebuie rupta pentru a putea indeparta capacul si a utiliza joja pentru masurarea nivelului de ulei a transmisiei (Fig. 2). Dupa indepartarea sigurantei, extrageti capacul tubului (Fig. 3).





febi 44204

Nu uitati sa scoateti joja din tub dupa masurarea nivelului de ulei! Capacul tubului joiei poate fi blocat din nou utilizand o noua siguranta de blocare (febi P/N 44204).



Atentie!

Cand verificati nivelul de ulei al cutiei de viteze, introduceti joja in tub pana cand aceasta intampina rezistenta. Tubul joiei de ulei are lungimi diferite, aceeasi cutie de viteze utilizandu-se la modele diferite de autovehicule. Partea superioara a joiei poate sa ramana in afara tubului odata ce capatul de jos al joiei a atins fundul bii de ulei (Fig. 4).