



Odgovara:  
Mercedes-Benz  
automatskih menjača tipa 722.6  
(5 brzina)



Uporedni br. 140 589 15 21




SR

Potrebno je proveriti nivo ulja kod Mercedes-Benz automatskih menjača tipa 722.6 (5 brzina)? Nikakav problem! febi ima rešenje!  
Šipka merača ulja

Nakon promene ulja ili ukoliko postoji sumnja da ulje curi, trebalo bi proveriti nivo ulja u automatskom menjaču. Šipka za merenje nivoa ulja u menjaču se ne ugrađuje fabrički.

Nalivna cev se nalazi u motornom prostoru (slika 1). Sigurnosni poklopac nalivne cevi ima ulogu da spreči iznenadno otvaranje. Pre merenja potrebno je ukloniti osigurač odgovarajućim alatom (slika 2), a zatim ukloniti sigurnosni poklopac (slika 3).





febi 44204

Obavezno nakon provere nivoa ulja uklonite šipku merača. Sigurnosni poklopac može se ponovo pričvrstiti pomoću novog osigurača (febi br. 44204).

**Važno!**

Prilikom provere nivoa ulja ubacite šipku merača ulja u nalivnu cev. Budući da se pomenuti menjač nalazi kod različitih modela, nalivna cev može biti različite dužine. Zbog toga se događa da, kada dotakne dno menjača, deo šipke merača ulja ostane izvan cevi (slika 4).