

**Aplicações:**

Porsche Cayenne, Volkswagen Touareg



PT

## Rolamento central de veio de transmissão

**Problema**

Ruídos e vibrações fortes no interior do veículo, especialmente quando o veículo está a acelerar ou a desacelerar.

**Causa**

A causa pode residir no contacto entre o rolamento central do veio de transmissão, já com desgaste, e o veio. A borracha do rolamento pode partir-se devido ao desgaste, resultando em ruído e vibrações. O rolamento central com desgaste permite que o veio se movimente verticalmente durante a mudança de velocidades, deixando o rolamento incapaz de suportar o veio. Como resultado, o componente deverá ser substituído.

**Solução**

O rolamento central do veio de transmissão não se encontra disponível em separado pelo fabricante do veículo. Apenas pode ser solicitado em conjunto com o veio de transmissão completo. Isto torna a reparação dispendiosa. A febi oferece o kit de reparação - 100590. Isto inclui o rolamento central de veio de transmissão, rolamento de rolos, fole de proteção, abraçadeira e massa lubrificante.

Para mais informação, visite: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)