


febi 45865, 45881



Passend für:

BMW 1 Series (F40), 2 Series (F44, F45, F46), X1 (F48), X3 (F39). MINI (F54, F55, F56, F57, F60)



DE

Innenraumfiltersatz

Problem

Die vorderen Fußraummatte sind nass. Beim Ausbau des Innenraumfilters während einer routinemäßigen Wartung wird festgestellt, dass dieser feucht ist und angefangen hat zu schimmeln, wodurch im Fahrzeug ein Geruch auftritt.

Ursache

Der Kondenswasserablauf am Wärmetauscher ist zugesetzt oder die Heizluftansaugung wird von Laubstreu verstopft. Eine weitere mögliche Ursache ist ein nicht richtig angebrachter Deckel am Gehäuse der Klimaanlage, der sich neben der Wartungsklappe des Innenraumfilters befindet, so dass Kondenswasser in den Fahrzeuginnenraum gelangen kann.

Lösung

Laubstreu aus der Heizluftansaugung entfernen und das Ablaufrohr am Heizungsgehäuse prüfen und reinigen. Den Zugangsdeckel am Verdampfergehäuse der Klimaanlage abnehmen und die Dichtflächen auf Dichtheit prüfen. Zusammenbauen, dabei beim Anziehen der Halteschrauben Druck ausüben.

Bei Fahrzeugen mit Klimaautomatik den Innenraumfilter durch den febi Aktivkohlefilter 45865 ersetzen. Bei Fahrzeugen ohne Klimaautomatik febi 45881 verwenden.

febi Innenraumfilter 45865 und 45881 sind Qualitätsprodukte nach Erstausrüster-Qualität. Seit Februar 2016 lässt der Fahrzeughersteller die Distanzstücke am Filterrand weg und natürlich folgt febi dieser Änderung an der Erstausrüsterbauart.

Für weitere technische Informationen besuchen Sie bitte: partsfinder.bilsteingroup.com