



# febi 49581

подходит для:  
Mercedes-Benz АКПП 722.8



Ср. № 168 589 01 21 00



## Необходимо проверить уровень масла в АКПП 722.8 Mercedes-Benz? Нет проблем! У febi есть решение! Масляный щуп для АКПП 722.8

При замене либо при возникновении утечки масла в АКПП необходимо проверять уровень масла. В заводской комплектации щуп для проверки уровня масла в АКПП отсутствует.

Направляющая щупа находится в моторном отсеке (Рис. 1). На направляющую щупа установлена технологическая заглушка с фиксатором, предохраняющая от случайного открытия (Рис. 2)







Фиксатор заглушки  
направляющей щупа  
febi 44204  
Ср. №. 140 991 00 55

Перед измерением уровня масла при помощи подходящего инструмента обломите фиксатор, вытащите стопорный штифт и снимите заглушку (Рис.3).

При проверке уровня масла вставьте щуп настолько глубоко, насколько это возможно. Длина направляющей щупа может отличаться в зависимости от модели, поэтому после того как щуп коснулся поддона, некоторая часть щупа может выступать из направляющей (Рис 4).



После замера уровня масла выньте щуп из направляющей! Установите заглушку с новым фиксатором febi 44204 в направляющую щупа.



**Внимание!**

Масляный щуп имеет шкалу деления от 1 до 12. Уровень масла может проверяться как при температуре 50 °C (значение должно находиться от 2 до 4), так и при температуре 80 °C (значение должно находиться от 5 до 7).