

Blue Print

ADA102109, ADC42115,
ADK82104, ADK82106,
ADK82107, ADN12121



Adattabile per:
veicoli Suzuki equipaggiate con filtro antiparticolato,
modelli vari



IT

Filtro dell'olio

Problema

La spia del cambio olio è sempre accesa e il conducente non ne comprende il significato, oppure la ignora e continua ad utilizzare il veicolo senza cambiare l'olio motore.

Causa

Nei veicoli dotati di filtro antiparticolato (DPF) l'olio motore viene diluito in modo eccessivo dal combustibile. L'olio si deteriora e la viscosità viene ridotta, compromettendo le sue proprietà lubrificanti, con eventuali conseguenti danni al motore. Questo può succedere perchè il veicolo compie brevi spostamenti o percorre lunghe distanze a bassa velocità. Il veicolo riconosce che l'olio si è deteriorato, e quindi la spia si illumina per avvertire il conducente di cambiare l'olio.

Soluzione

Sostituire l'olio motore, il filtro, e ripristinare la spia dell'olio.

Per ulteriori informazioni tecniche visitate il sito: partsfinder.bilsteingroup.com