Blue Print ADM58089, ADM58096



Aplicações: Vários modelos Ford, Mazda e Volvo



PT

Casquilho do braço de suspensão

Problema

Desgaste irregular dos pneus e desalinhamento na suspensão dianteira.

Causa

Desgaste do casquilho do braço de suspensão inferior.

Solução

A Blue Print fornece uma solução de reparação económica; o casquilho do braço de suspensão pode ser substituído sem ser necessária a substituição completa do braço.

Ao substituir o casquilho, é importante seguir o alinhamento do casquilho original.

Se o casquilho não for alinhado corretamente, no veio do braço de suspensão, existe o risco de falha prematura e diminuição do tempo de vida útil do componente.

<u>Nota:</u> Existe uma ferramenta especial disponibilizada pelo fabricante do veículo para auxiliar na substituição do casquilho. Ao utilizar esta ferramenta, é possível garantir a posição e a pressão corretas de instalação do casquilho.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com