

Blue Print ADN13013, ADN13207N, ADN13307



Подходящ за:

Nissan Micra K10 Series 1.0, 1.2, 1983>1992

BG

Nissan Micra - Съединител за K10 Series

Установихме, че Nissan Micra страда от общи проблеми причиняващи преждевременна повреда на съединителя. Познаването на тези проблеми преди монтажът ще позволи прилагането на правилните предпазни действия.


Симптоми:

Тресяща/твърда работа с педалът
Съединителят провлачва (трудна смяна на предавките)
Износване на аксиалния лагер (причиняваща шум от лагерът)
Съединителят приплъзва

Вероятни причини



Износени или заяли опорни точки на изкл. механизъм



Заяло жило на съединителят




Износване на първичния вал на трансмисията

Симптоми:

Съединителят провлачва
Съединителят буксува
Сериозно износване на главина на диска на съединителят


Вероятни причини



Износен маховик



Направляващи щифтове на скор.кутия (липсващи или повредени)



Износен лагер на първичния вал (свободен ход)

Допълнителна техническа информация можете да намерите на адрес: partsfinder.bilsteingroup.com