

# Blue Print ADN13013, ADN13207N, ADN13307



Applicazioni:

Nissan Micra K10 Series 1.0, 1.2, 1983>1992

IT

## Nissan Micra K10 – Frizione

Abbiamo riscontrato che la Nissan Micra presenta problemi comuni che danno luogo al guasto prematuro della frizione. Tenere presente tali problemi in modo da poter prendere misure di prevenzione prima del montaggio.


### Sintomi:

Funzionamento rigido o a scatti del pedale  
Mancanza di precisione della frizione nella selezione delle marce  
Usura del cuscinetto di rilascio che dà luogo a rumori  
Slittamento della frizione

### Cause probabili



Perni del meccanismo di rilascio  
usurati o inceppati



Bloccaggio del cavo della frizione




Usura della guida tubolare della  
trasmissione

### Sintomi:

Trascinamento della frizione  
Slittamento della frizione  
Grave usura del mozzo del disco della frizione


### Cause probabili



Usura del volano



Assenza o danneggiamento dei perni di  
centraggio della scatola degli ingranaggi



Usura del cuscinetto dell'albero principale  
(spostamento)

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili all'indirizzo: [partsfinder.bilsteingroup.com](http://partsfinder.bilsteingroup.com)