

Blue Print ADN13013, ADN13207N, ADN13307



Toepassingen:

Nissan Micra K10 Series 1.0, 1.2, 1983>1992

NL

Nissan Micra - K10-serie koppeling

We hebben ontdekt dat de Nissan Micra veel voorkomende problemen ondervindt die vroegtijdige defecten in de koppeling veroorzaken. Als u voor montage van deze problemen op de hoogte bent, kunt u de juiste preventieve maatregelen treffen.


Symptomen:

Schokkerige/stijve pedaalbediening
Slepende koppeling (slechte versnellingskeuze)
Slijtage treklager (wat lagergeluid veroorzaakt)
Slippende koppeling

Mogelijke oorzaken



Versleten of vastgelopen
uitschakelmechanisme scharnieren



Vastlopen koppelingskabel




Slijtage geleidebuis transmissie

Symptomen:

Slepende koppeling
Slippende koppeling
Ernstige slijtage schijfnaaf koppeling


Mogelijke oorzaken



Slijtage vliegwiel



Deuvels locatie versnellingsbak
(ontbreken of beschadigd)



Slijtage lager hoofdas (Beweging)

Verdere technische informatie is te vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com