

Blue Print ADP152207

Applicabile a:

vari modelli Citroën, DS, Fiat, Mitsubishi, Peugeot e Toyota

Motore: 1.4 e 1.6 diesel



Figure.1

IT

Filtro aria

Problema

Quando si sostituisce l'elemento del filtro aria nei veicoli sopra elencati, è necessario prestare attenzione per assicurarsi che la guarnizione in schiuma dell'elemento del filtro sia installata correttamente nell'alloggiamento del filtro stesso. Un'installazione errata può causare il danneggiamento o il taglio della guarnizione in schiuma a causa della parte superiore dell'alloggiamento del filtro durante il montaggio.

Parti danneggiate o tagliate della guarnizione possono essere risucchiate nel motore, causando danni al motore stesso. (Fig. 1)

Causa

L'anello di tenuta in schiuma dell'elemento del filtro aria, che sigilla la sezione di aspirazione dell'alloggiamento, può essere distorto o disallineato durante l'installazione.

Soluzione

Prima di installare questo filtro, controllare il nuovo ricambio per eventuali distorsioni o danni. Rimuovere la parte superiore dell'alloggiamento del filtro, quindi estrarre il vecchio elemento filtrante e pulire eventuali detriti dall'alloggiamento. Posizionare il nuovo elemento filtrante nell'alloggiamento del filtro, assicurandosi che la guarnizione in schiuma del filtro sia installata correttamente prima di rimontare il coperchio dell'alloggiamento. (Fig.2)

Far scorrere il coperchio dell'alloggiamento del filtro nei perni di posizionamento sul retro dell'alloggiamento e abbassarlo in posizione. Assicurarsi che la guarnizione del filtro e l'alloggiamento combacino saldamente prima di serrare i fissaggi. (Fig.3)



Figura.2




Figura.3

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com