

Porada febi



Szybka i nieskomplikowana naprawa osi przedniej samochodów Mercedes (wszystkie SLK, CLK, Klasa C z wyłączeniem 4-Matic)

Nr febi: 23700



Nr porównawczy: 203 330 39 11 S2

Ten praktyczny zestaw naprawczy otrzymają Państwo w ofercie części zamiennych rynku wtórnego tylko u febi bilstein! Zawiera wszystko, co niezbędne do wymiany osi przedniej: dwa drążki (prawy i lewy), dwa krzyżaki (prawy i lewy), jak i cztery zestawy montażowe.

Dodatkiem podwyższającym jakość są elastyczne końcówki drążków kierowniczych (oryginalna część zamienna), osadzone już w czasie produkcji w Ennepetal.

Zestaw naprawczy dostępny jest także dla pojazdów z wyposażeniem sportowym, pod numerem febi 23702.

Niech Państwo zapytają o części zamienne najbliższego partnera Febi Bilstein! Wykaz wszystkich części zamiennych znajdą Państwo także na stronie www.febi.com.



stan: 10/05

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG · Wilhelmstr. 47 · 58256 Ennepetal · Germany
Fon +49 2333 911-0 · Fax +49 2333 911-444 · info@febi.com

bilstein group

febi[®]
bilstein