



febi 32682



مناسب ل

(1201.L3, 1201.J0 مقارنة رقم) Citroën C1 1.0
 (80001 - 16100 مقارنة رقم) Daihatsu Cuore VII 1.0 / Sirion 1.0
 (1201.L3, 1201.J0 مقارنة رقم) Peugeot 107 1.0
 (80003 - 16100 مقارنة رقم) Subaru Justy 1.0
 (09530 - 16100 مقارنة رقم) Toyota Aygo 1.0 / Yaris 1.0



مضخة ماء

مشكلة

مضخة الماء غير مُحكمة..

سبب

مضخة الماء المركبة من قبل الجهة الصانعة للسيارة يمكن أن يحصل فيها تسربات بسبب مواد التصنيع، لأنها مصنوعة من الصلب المختوم (1). في الحالات الحرجة يمكن أن ينشئ تلف ضخم في المحرك.

حل

تنصح شركة febi باستخدام مضخة الماء febi 32682. هذه النسخة المعدلة من مضخة الماء مصنوعة من الألمنيوم الصلب. المضخة الآن أكثر متانة ويتم منع التسرب. لهذا تقدم شركة febi مضخة الماء 32682 بالإضافة إلى مانعة التسرب وكذلك مجموعة البراغي المناسبة لها.

إرشادات التركيب

عند تركيب التصميم الجديد لا يُسمح باستخدام البراغي القديمة! عزم شد دوران البراغي الجديدة يبلغ 28 نيوتن متر. يجب عند التركيب إتباع مواصفات الجهة الصانعة للسيارة!

إحتراس

يتم غالبا في السوق عرض التصميم القديم لمضخة الماء المصنوع من الصلب. كما يتم بيع التصميم الجديد أيضا ولكن لا يحتوي على البراغي الضرورية!

1.م.دي.دق



febi 32682

دي.دج