



febi 38023

Adattabile per:
Mercedes-Benz con
cambio automatico a 5 marce 722.6



Rif. comp. 140 589 15 21



IT

Bisogna controllare il livello dell'olio sulla Mercedes-Benz con cambio automatico a 5 marce (722.6)? Nessun problema!

febi ha la soluzione!

L'astina livello per cambio automatico.

38023 Il livello dell'olio di un cambio automatico dovrebbe essere controllato sempre dopo un cambio dell'olio o se c'è una perdita sospetta. Il costruttore non fornisce l'astina di livello.

Il tubo di riempimento si trova nel vano motore (fig. 1). Il tappo di chiusura del tubo di riempimento ha un dispositivo di sicurezza per proteggerlo dall'apertura accidentale. Prima di misurare il livello dell'olio la piastrina del dispositivo di bloccaggio deve essere spezzata usando uno strumento appropriato (fig. 2).



1



2



3



4



febi 44204

maxRimuovere il perno di bloccaggio e rimuovere il tappo di chiusura (fig. 3). Assicurarsi di rimuovere l'asta di livello dopo aver misurato il livello dell'olio! Il tappo di chiusura può essere nuovamente fissato con un nuovo dispositivo di sicurezza (febi 44204).



Attenzione!

Quando si controlla il livello dell'olio, inserire l'asta di livello nel tubo di riempimento fino in fondo. Il tubo di riempimento ha lunghezze differenti da modello a modello. Può quindi succedere che parte dell'astina può sporgere dal tubo una volta che ha raggiunto il fondo (figura 4).

Per ulteriori informazioni tecniche visitate: partsfinder.bilsteingroup.com