

Blue Print ADG06290


Приложение:
Daewoo/Chevrolet Matiz 800cc




BG

Daewoo/Chevrolet Matiz – Комплект за смяна на колектор

Чест проблем при Daewoo/Chevrolet Matiz 800 куб.см. е корозията на цилиндровата глава от лята сплав и деформацията (огъването) на пластмасовия всмукателен колектор, пораждащо теч на охлаждаща течност помежду им. Пластмасовият всмукателен колектор на този трицилиндров двигател съдържа "плочка с кухни" затворена от единия си край, която уплътнява водните канали по цилиндровата глава. С течение на времето пластмасата се разваля, причинявайки евентуален теч на охлаждаща течност. **ADG06290** е комплект за ремонт на всмукателния колектор, дългосрочно решаващ този специфичен проблем, съчетаващ висококачествена плочка с кухни и подобрена колекторна гарнитура. Извършването на промяната е лесно и е показано по-долу.





След свалянето на пластмасовият всмукателен колектор от колата, го хванете или внимателно стегнете в менгеме. Бележете секцията с отвори за охлаждаща течност на колектора, която след малко ще отрежете, уверявайки се, че ще бележите секция малко по-голяма от размера на новата плочка. Така ще се прекъсне връзката между колекторът и новата плочка, след монтажа им към двигателя. Два пъти мери - един път



Покрийте трите отвора за да не влезе замърсяване в колектора. Внимателно срежете колекторът и махнете старата секция. После шлайфайте остриите ръбове на колекторът, за да осигурите равна повърхност и почистете добре.

Уверете се, че контактната повърхност на цилиндровата глава е чиста и монтирайте колекторът като използвате новата гарнитура. Монтирайте новата плочка към цилиндровата глава. Затегнете всички колекторни гайки според спецификацията на производителя. (15-19 Nm)



Допълнителна информация:

Свържете обратно всичко. Долейте ако трябва охл. течност. Запалете двигателят и проверете охл.течност.

Време за ремонт:

Смяна на колекторът = 1,2 часа.
Оставете си 20>30 минути за промените.

Пълната гама резервни части е налична на: partsfinder.bilsteingroup.com