


Blue Print ADH23414, ADH23607

Primene:
Honda Accord 7/98 > 3/03



HONDA ACCORD – PRIMJENA GLAVNOG CILINDRA KVAČILA

Vodič za primjenu Honda Accord 7/98 > 3/03

Saznali smo da Honda ima problema sa nabavom glavnog cilindra kvačila koji je ugrađivan u nekim ranijim modelima Honda Accord sa engleskom specifikacijom od 1998. do 2003.

Sada se više ne proizvodi glavni cilindar kvačila koji je ugrađivan na proizvodnoj liniji i ne može se nabaviti kao dio za zamjenu.

Za rješavanje ovog problema Honda treba nabaviti kasniji model glavnog cilindra spojke, ali to znači da je također potrebno zamijeniti i sve ostale dijelove u radnom sistemu spojke (cijevi spojke, pomoćni cilindar spojke itd.) kako bi bila moguća ugradnja novijeg modela glavnog cilindra spojke. To znači da kupci trebaju kupiti dodatne dijelove kako bi ponovo automobile bio u voznom stanju.

Blue Print broj dijela ADH23414 je također novijeg dizajna uslijed toga što proizvođači više ne proizvodi raniji dizajn.

Uslijed ovog problema, kupci će morati nabaviti kompatibilne cijevi od Hondinog distributera. Pomoćni cilindar spojke se može kupiti kod Blue Print - broj dijela ADH23607.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com