

Aplicações:

Nissan Micra K10 Series 1.0, 1.2, 1983>1992

PT

Embraiagem para o Nissan Micra K10

Apercebemo-nos de que o Nissan Micra sofre de problemas comuns que causam a avaria prematura da embraiagem. A perceção destes problemas antes da operação de montagem permitirá que sejam tomadas as medidas corretivas adequadas.

Sintomas:

Funcionamento irregular/rígido do pedal

Prisão da embraiagem (seleção irregular de velocidades)


Rolamento de embraiagem com desgaste (provoca o ruído do rolamento)

Patinagem da embraiagem

Causas Prováveis



Mecanismo pivot de libertação com desgaste ou presos



Prisão do cabo da embraiagem



Tubo guia da transmissão com desgaste


Sintomas:

Prisão da embraiagem

Patinagem da embraiagem

Cubo do disco da embraiagem com desgaste excessivo


Causas Prováveis



Desgaste do Volante



Localização de Buchas da Caixa de Velocidades (em falta ou danificadas)



Desgaste do Rolamento do Eixo Principal (Movimento)

Para mais informação visite: partsfinder.bilsteingroup.com