

Blue Print

ADT38729, ADT38730,
ADT38784, ADT38785

Applicazioni:

Toyota Carina E 1.6, 1.8, 2.0, 2.0D, 2.0DT, 1992>1997



IT

Aste per cingoli Toyota Carina E

Alcuni modelli di Toyota Carina E sono stati fabbricati con due tipi di cremagliera dello sterzo, elencati nel partsfinder come "+ZF" (per quella di marca ZF) oppure "-ZF" (per quella proveniente dal Giappone).

Anche se le testine, viste dall'esterno, hanno la stessa forma e le stesse dimensioni, la cremagliera ZF presenta una filettatura di diametro inferiore. **SUSSISTE IL RISCHIO DEL MONTAGGIO ERRONEO DELLA TESTINA DI TIPO GIAPPONESE** (filettatura femmina di 15 mm) **SULLA CREMAGLIERA DI TIPO "ZF"** (filettatura maschio di 14 mm), **CON CONSEGUENZE SERIE.**

È QUINDI ESSENZIALE IDENTIFICARE CORRETTAMENTE IL TIPO DI CREMAGLIERA PRIMA DELLA RIPARAZIONE.

Assicurarsi che la testina si monti in modo corretto sul braccio filettato della cremagliera **SENZA CREARE ALCUN GIOCO..**

ADT38729 Lato sinistro, Tipo cremagliera giapponese (filettatura femmina diam. 15 mm)

ADT38730 Lato destro, Tipo cremagliera giapponese (filettatura femmina diam. 15 mm)

ADT38784 ZF Lato sinistro, Tipo cremagliera (filettatura femmina diam. 14 mm)

ADT38785 ZF Lato destro, Tipo cremagliera (filettatura femmina diam. 14 mm)



IDENTIFICAZIONE DEL TIPO DI CREMAGLIERA ZF

Questa cremagliera è riconoscibile dal logo ZF presente sulla piastrina di identificazione di colore verde e argento inchiodata in una cavità sulla parte anteriore della scatola della cremagliera stessa.

È possibile vedere la piastrina osservando il sottoscocca, appena sopra e dietro al raccordo fra il tubo discendente e lo scarico.

The Japanese type rack will NOT have the ZF logo.

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili all'indirizzo: partsfinder.bilsteingroup.com