



Trebuie sa verificati nivelul uleiului dintr-o cutie de viteze automata, Mercedes-Benz, cu 5 viteze (tip 722.6)? Nicio problema!

Nivelul uleiului dintr-o cutie de viteze automata trebuie verificat dupa un schimb de ulei sau atunci cand este suspectata o pierdere de ulei. Fabricantul cutiei de viteze nu furnizeaza joja de ulei.

febi bilstein are solutia!

Tubul pentru joja de ulei a transmisiei se afla in compartimentul motor (Fig. 1). Capacul tubului are prevazuta o siguranta ce impiedica iesirea accidentala a acestuia din tub. Partea superioara, vizibila a sigurantei trebuie rupta pentru a putea indeparta capacul si a utiliza joja pentru masurarea nivelului de ulei a transmisiei (Fig. 2). Dupa indepartarea sigurantei, extrageti capacul tubului (Fig. 3).



Atentie!

Cand verificati nivelul de ulei al cutiei de viteze, introduceti joja in tub pana cand aceasta intampina rezistenta. Tubul jojei de ulei are lungimi diferite, aceeasi cutie de viteze utilizandu-se la modele diferite de autovehicule. Partea superioara a jojei poate sa ramana in afara tubului odata ce capatul de jos al jojei a atins fundul bii de ulei (Fig. 4).



Nu uitati sa scoateti joja din tub dupa masurarea nivelului de ulei! Capacul tubului jojei poate fi blocat din nou utilizand o noua siguranta de blocare (febi P/N 44204).

Inregistrati-va acum pentru a primi newsletter-ul oficial al febi bilstein si veti primi automat, pe email, ultimele informatii tehnice! Puteti obtine informatii suplimentare si de pe site-ul nostru www.febi.com

Solicitati partenerilor dumneavoastra piese de schimb febi bilstein.

Lista completa de piese de schimb poate fi consultata la: www.febi-parts.com

Joja de ulei pentru cutii de viteze automate
febi no 38023
Cod original echivalent 140 589 15 21



Disponibil pentru modelele Mercedes-Benz cu cutie de viteze automata cu 5 viteze, tip 722.6



febi no. 44204

