



febi 22410

Aplicações:

Renault Scenic 1 e Megane 1



Referência OE 77 00 430 766 S1



PT

Soluções de reparação para profissionais!

A febi é o seu parceiro para reparações eficientes!

A rótula de suspensão pode ser substituída sem remover o triângulo! No entanto, o fabricante do veículo apenas disponibiliza a rótula juntamente com o triângulo de suspensão completo, apesar de, durante a montagem do veículo, a rótula ser aparafusado ao triângulo.

A febi oferece a solução certa!

O kit de reparação 22410 contém a rótula, parafusos, porcas e anilhas. Com este conjunto não é necessária a substituição do triângulo de suspensão. Assim é possível efetuar uma reparação económica.

Atenção! Identifique o kit indicado!

Os kits de rótula de suspensão 77 00 430 766 S1 (febi 22410) e 77 01 468 883 (febi 10640) parecem idênticos à primeira vista. Contudo, os diâmetros dos orifícios de fixação são diferentes! Os orifícios da rótula 77 00 430 766 S1 (febi 22410) têm um diâmetro de 12mm, enquanto que os da rótula 77 01 468 883 (febi 10640) têm um diâmetro de 10mm. Alguns meios de identificação de peças atribuem erradamente a rótula com furos de 10mm a estes veículos.

A errada identificação representa um grave risco de segurança!

A gama febi também inclui os triângulos de suspensão completos 19646 e 19647.

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com



Kit de reparação da rótula febi 22410



Triângulo de suspensão febi 19647



Triângulo de suspensão febi 19646