



febi 24414

Подходит для:

Audi A2, Seat Cordoba, Ibiza IV,
Škoda Fabia, VW Polo, Fox



Ср. № 6C0 407 621



RU

Подшипник ступицы колеса, комплект



1



2



3

Проблема

Подшипник колеса может вызывать шумы во время эксплуатации.

Причина

Через поврежденное уплотнительное кольцо вода попадает в подшипник и образует ржавчину (рис. 1 и 2). Это уплотнительное кольцо между шрусом и ступицей (рис. 3) сделано из пластика и может быть легко повреждено при демонтаже, т.е. под действием внешнего влияния. Если кольцо повреждено, то оно не плотно прилегает. И это способствует попаданию воды внутрь подшипника. Последствия – преждевременный выход подшипника из строя и посторонние шумы.

Решение:

Обратите внимание на повреждения уплотнительного кольца! При замене подшипника febi рекомендует менять и кольцо. Важно: уплотнительное кольцо бывает двух размеров (64 мм и 72 мм). Принимайте во внимание размер колес!

Внимание

Применение неподходящих инструментов при монтаже может вызвать преждевременный выход из строя подшипника, а также ошибку системы ABS. При монтаже всегда следуйте инструкциям производителей автомобилей!