



Protégez l'espace moteur !



La couverture du capot avec qualité d'isolation pour minimiser le bruit,
Ex : Pour VW Golf IV
febi 33543



Le tapis d'isolation du capot.
Ex. Pour MB E-Klasse
febi 33054

FR

Tapis pour endiguer le capot, et couverture de l'espace moteur de febi

Le contact au sol des voitures rabaissées, la chute des pierres, sel de déneigement et les accidents sont souvent les causes pour les dégâts de la couverture sous le capot.

La couverture du capot est un élément de sécurité, qui garantit outre que la réduction de bruit, le refroidissement de l'unité d'évacuation des gaz (filtres à particules), ainsi que le bloc moteur à travers le flux d'air généré lors de la conduite. Aussi, c'est une protection pour le système de distribution moteur, le cartier d'huile et l'arbre de direction

Chez febi, vous recevez le tapis d'isolation fixé sous le capot, afin de minimiser le bruit du moteur, ainsi que les épines pour fixation. (ex : 34573). Les tapis d'isolation sont endommagés souvent par les dégâts de fouine, brûlure de moteur ou par accidents (voir photo).

febi offre une large gamme de couverture pour l'espace du moteur, et les tapis d'isolation en qualité d'origine.



febi 34573



Attenzione!

La couverture du capot endommagée ou pas solide, crée un risque au niveau de la sécurité, et peut en cas de perte causer un danger pour les autres véhicules.