

Blue Print ADM58089, ADM58096

Applicabile a:
Ford, Mazda e Volvo (vari modelli)



IT

Boccola braccio sospensione

Problema

Usura irregolare dei pneumatici e disallineamento della sospensione anteriore.

Causa

La boccola del braccio sospensione inferiore è usurata.

Soluzione

Blue Print fornisce una soluzione di riparazione grazie alla quale la boccola del braccio può essere sostituita al posto dell'intero braccio sospensione.

Quando si sostituisce la boccola è importante che venga seguito l'allineamento della boccola del braccio sospensione originale.

Se la boccola non è allineata correttamente sul braccio sospensione, c'è il rischio di guasto prematuro e una durata ridotta del componente.

Nota: è disponibile uno strumento speciale presso il costruttore del veicolo per assistere nella sostituzione della boccola del braccio sospensione. Utilizzando questo strumento è possibile garantire che la posizione di installazione e la profondità di montaggio a pressione della boccola siano corrette.

For more technical information please visit: partsfinder.bilsteingroup.com